

TECHNICKÝ LIST

PERDIX - KONTAKTNÍ LEPIDLO PRO TRUHLÁŘE

101

Charakteristika výrobku

Perdix - Kontaktní lepidlo pro truhláře C101/C111 je mnohoúčelové, rychle vytvrzující kontaktní lepidlo bez obsahu CFC a téměř bez zápachu. Bylo vyvinuto především pro truhlářský průmysl. Vytváří pevný, silný, trvale vodě odolný spoj. Je ideální k aplikacím vyžadující trvalý spoj s vysokou počáteční silou. Má vynikající přilnavost, tepelnou odolnost a dlouhou otevřenou dobu. Sprej je vybaven regulovací tryskou, která umožňuje nastavit požadované dávkování lepidla. Perdix - Kontaktní lepidlo je určeno výhradně pro profesionální použití.

Vlastnosti

- Rychlé vytvrzování
- Dlouhá otevřená doba
- Dobrá tepelná odolnost
- Vysoký podíl sušiny
- Všestranné použití
- Jednoduchá aplikace
- Úspornost

Technické údaje

BARVA	transparentní
BALENÍ	C101 sprej 500 ml, C111 tlaková nádoba 17 kg
ČAS SCHNUTÍ	1-2 min (v závislosti od teploty a vlhkosti)
OBSAH SUŠINY	28% - 34%
APLIKAČNÍ TEPLOTA	15°C až +25°C
TEPELNÁ ODOLNOST	>105°C
PRŮMĚRNÁ SPOTŘEBA	1 kg lepidla/cca 15m ²
TRVANLIVOST	12 měsíců od data výroby
SKLADOVÁNÍ	Skladujte 12 měsíců při teplotě 15°C až 35°C v originálních, neotevřených obalech. Chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením. Neskladujte na studených betonových podlahách a u zdroje tepla.

Použití

Ujistěte se, že jsou lepené povrchy čisté, zbavené mastnoty, prachu a při aplikaci lepidla je místnost dostatečně ventilovaná! Pro dosažení nejlepších výsledků by lepené povrchy měly mít teplotu 15-25°C. Hadici nejdříve připojte k aplikační pistoli, poté k nádobě a ujistěte se, zda oba spoje dobře těsní. Pomalu otevřete ventil na tlakové nádobě. Ventil by měl zůstat otevřený po dobu používání. Lepidlo nanášejte na lepený povrch ve vzdálenosti 10-20 cm v pravém úhlu, aplikujte rovnoměrně na 80-100% povrchu. Lepidlo naneste na oba lepené povrchy, na jeden horizontálně, na druhý vertikálně, pozornost věnujte také hranám. Lepené povrchy s naneseným lepidlem můžete spojit ve chvíli, kdy lepidlo zavadne a při dotyku na prstech nezůstane žádné lepidlo. Doba schnutí trvá obvykle 1-2 minuty v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Lepené povrchy spojte a rovnoměrně k sobě přitlačte válečkem (od prostředka lepené plochy směrem k okrajům). Úplné vytvrzení lepidla trvá 24 hodin. Jestli v trysce aplikační pistole zaschne lepidlo, odšroubujte a vyčistěte pomocí rozpouštědla, např. ředidla nebo acetonu. Po použití tlakové nádoby zavřete ventil, vystříkejte zbylé lepidlo z hadice a odpojte hadici a pistoli z tlakové nádoby. Lepidlo lze použít k lepení expandovaného polystyrenu k jinému materiálu při nanesení 1 vrstvy lepidla k lepenému povrchu, ne přímo na polystyrén!

Před použitím lepidla doporučujeme udělat vlastní testy, jelikož na lepení některých povrchů toto lepidlo není vhodné.

Upozornění

- Nereaktivujte rozpouštědly
- Produkty lepené lepidlem nespalujte
- Před odpojením hadice z ní vypusťte vzduch.

Likvidace

Odstraňte obsah/obal v souladu s platnými právními předpisy pro třídění odpadu.